

令和7年 地区情報交換会資料

1 町内～5 町内 危険箇所点検報告

1 町内危険箇所

注意箇所	1-①	WASHハウスの駐車場から西前田公園前の通りに向かって、自転車で勢いよく通り抜けている子どもがいるため注意が必要。 →各家庭から子供達へ注意を呼びかける。 ※飛び出し注意の看板、徐行注意喚起看板劣化のため 要作成依頼
	1-②	高江小岩瀬公園横の水路の所で遊ぶ子どもがいるため危険。 →立入禁止ラミネート欠損のため 要作成依頼 。
	1-③	南高江1丁目12から14番地辺りは通学路。コミセンから日吉方面の電柱に徐行ラミネートを掲示依頼 →徐行ラミネート看板 要作成依頼 。
	1-④	西前田公園前の民家ガレージに防犯カメラ設置を申請中。10月頃に認可予定。 →設置後に公園柵に『 防犯カメラ設置 』のラミネート 掲示予定
	1-⑤	コミュニティセンターから3号線方面道路の側溝劣化 → 舗装済。一部未舗装 。
	1-⑥	WASHハウスの裏、ミラーが高すぎて視認難しい。 → ミラー位置の改善と、止まれの看板設置を要望 。


※全ての箇所、自治会長に同行して頂き確認済。



2町内(令和7年度)

注 意 箇 所	2-①	セブンイレブンとスーパーキッド間の道路を近くの横断歩道を渡らず、横切るのでとても危険。大人も子供も嚴重注意が必要→大人も子供も嚴重注意と各家庭での声掛け必要
	2-②	クリークレイン南高江横の交差点は斜めになっていて、樹木や信号柱が支障となり、非常に見通しが悪い。城南中学校方面から市道に出る場合、車を確認しにくいいため、停止線を越えて止まる車が多い。→各家庭から子供たちへ注意をお願いする
	2-③	ジョイフル付近、水路沿いの細い道。数年前に子供が自転車ごと落ちた事例がある。蓋も柵もなく注意が必要。半分が私有地のため対応が困難。→自治会長へ報告し、駐車場を管理している方へ交渉したが、市が管理しているため改善が難しい
	2-④	歩道橋手前の田崎自動車工業のSUZUKI看板前歩道に大きな水たまりができ、水たまりを避けるため車道のほうに出ている。→自治会長の方から市に依頼済。側溝の掃除などの対応待ち。
	2-⑤	歩道橋の老朽化。ボロボロになって滑りやすい。→階段の破損部分など修理済。
	2-⑥	業務スーパー駐車場からスーパーキッド方面へ抜ける道、および側溝。業務スーパー利用者がスピードを落とさず、交通量も増えている。側溝に降りている子供もいる。→各家庭での声掛け必要
	2-⑦	城南団地近くの側溝。子供の足が落ちそうな隙間が空いている。→改善済
	2-⑧	国道三号線から御幸方面へ向かう車が多く、城南中入口交差点では信号無視、突っ込んでくる車がある為、事故が多発している。→交通事故が一番多いところのため、継続して確認を行う
	2-⑨	コア21と病院の間の飛び出し注意の看板の破損。→新しいものを設置済。
	2-⑩	コスモ電材横の交通量が多く、横断歩道を渡るときに注意が必要。
	2-⑪	ローソン前の横断歩道は歩行者側が青でも車が来ることがある。→各家庭での注意の声かけ。
	2-⑫	ぐるぐる倉庫の駐車場から出てくる車が一旦停止をせずに出てくることがあるので注意が必要。→保護者が子供たちへの注意を呼びかける


2町内(提出用)






3町内 (R7年度)

<p>3-①</p> <p>3-②</p>	<p>ロケット公園の遊具はすべて使用できなくなっています。</p>
<p>3-③</p>	<p>以前はこの場所にすべり台がありましたが子供が転落する事故があり撤去されています。</p>



4町内 (R7年度)

4-①	むつみ荘横の草が伸びきっていて危ない。 所有者へお願いはされてるみたいですが改善されてないのが現状。 →自治会長へ報告済み
4-②	ビレッジハウスから銚町団地に続く歩道は狭く交通量も多いので各家庭で注意を呼びかけてもらう。
4-③	ファミリーマート前の横断歩道の前の道路が大きくくぼんでおり、雨が降ると大きな水たまりができて横断に支障がある。 →自治会長へ報告済み



5町内 (R7年度)

注意箇所	⑤—1	団地横のグラウンドに設置してあるネットが倒れかけてる部分があるので危険。そこに立ち入らないように、現在はわざとその部分だけ草を刈っていない。 ネット自体、ゴール用ではなく強度がないため、蹴り込みなどは絶対にやめてほしい。
	⑤—2	1棟駐輪場横のガスボンベ貯蔵庫前に錆びて黒くなった鎖は撤去されているが、ガスボンベなどがあり危険なので、子供たちが入らないように注意する。

